



8340 Hinwil

Betrieblicher Kanalunterhalt

Kanalreinigung 2025 Zone 3 und 4

Spüldruck

- Spüldruck gem. VSA
- Stark reduzierter Spüldruck
- Reduzierter Spüldruck
- Besondere Verhältnisse

- Kontrollschacht
- Schlammsammler
- Einlaufschacht
- Oelabscheider
- Dachwasserschacht
- Schwimmstoffabscheider
- andere / unbekannt
- Spezialbauwerk

| | | | | |
|----|------|------------|----------------|-----------------|
| A3 | frei | taubingerm | Übersichtsplan | 117.25.08.51_01 |
|----|------|------------|----------------|-----------------|

SBU AG
Steinackerstrasse 2A
8302 Kloten

Telefon: +41 (0)44 316 64 70

Haftungsausschluss
Dieser Plan hat keine Gültigkeit als Katasterplan der amtlichen Vermessung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Werkleitungen wird keine Haftung übernommen. Die genaue Lage ist zu überprüfen.

0 m 1000 m

--- Schematische Darstellung
— Verlauf gem. Leitungskataster